ECN - Tekniskt ändringsmeddelande

Datum: 2026-11-12
Utfärdare: Ronny Fogelqvist

ARMSTÖDSPLATTOR I NYTT UTFÖRANDE

Information om ändringar i Mercado Medics produkter eller tjänster. ECR(s): S11993



Sammanfattning

Gjutna armstödsplattor ErgoMedic 25, 30 och 35 cm, samt Mobil 35 cm får ett nytt utförande.

Artikelnummer som påverkas

AR101038	Armstöd platta ErgoMedic 25 cm Konstläder Svart
AR102038	Armstöd platta ErgoMedic 30 cm Konstläder Svart
AR103038	Armstöd platta ErgoMedic 35 cm Konstläder Svart
AR303038	Armstöd platta Mobil 35 cm Konstläder Svart

Bakgrund

Dagens armstödsplattor har en yta med struktur som försvårar rengöring. De har även en exponerad träyta på undersidan, vilket inte är fördelaktigt avseende hygien.

Detaljer kring ändringen

De nya armstödsplattorna har en struktur som är enklare att rengöra. Även träkärnan på armstödsplattans undersida är täckt, vilket gör ytan mer hållbar och hygienisk.

Planerad tidpunkt för införande

Armstödsplattorna införs i takt med att lagret på de nuvarande tar slut.

Kompatibilitet

Kompatibiliteten påverkas inte på något vis i och med ändringen.

Påverkan på kända risker

Inga kända risker tillförs eller förändras i och med byte till de nya armstödsplattorna.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter:

+46 708 27 96 14
ronny.fogelqvist@mercado.se

ECN - Engineering Change Notice
ECN-S11993
Date: 2026-11-12
Issued by: Ronny Fogelqvist

ARMREST CUSHIONS WITH A NEW DESIGN

Information about changes in Mercado Medic's products or services. ECR(s): S11993



Summary

Molded armrest cushions ErgoMedic 25, 30, 35 cm, and Mobil 35cm will be replaced with equivalent armrests with a new design.

Affected article numbers

AR101038	Armrest ErgoMedic 25 cm Skai Black
AR102038	Armrest ErgoMedic 30 cm Skai Black
AR103038	Armrest ErgoMedic 35 cm Skai Black
AR303038	Armrest Mobile 35 cm Skai Black

Background

The current armrest cushions have a textured surface that makes cleaning more difficult. They also have an exposed wooden surface on the underside, which is not ideal from a hygiene perspective.

Description of the change

The new armrest plates feature a surface texture that is easier to clean. The wooden core on the underside of the armrest cushion is also covered, making the surface more durable and hygienic.

Estimated time for implementation

The new armrest cushions will be phased in as stocks of the current models run out.

Compatibility

Compatibility remains unchanged.

Safety information

No known risks are introduced or altered by switching to the new armrest cushions.

Questions

If you have any questions, please contact our Product Manager Ronny Fogelqvist.

Contact Information:

+46 708 27 96 14
ronny.fogelqvist@mercado.se